

Rendiconto tavolo tecnico 12/07/2022

Livello disponibilità idrica

pozzi	<i>profondi</i>	al momento non sono state segnalate variazioni apprezzabili dei livelli degli acquiferi profondi
	<i>superficiali</i>	si rilevano significativi abbassamenti delle falde superficiali generalizzati su tutto il territorio con rilevanti situazioni locali tali da provocare possibili crisi negli approvvigionamenti
sorgenti		si evidenziano generalizzate e rilevanti riduzioni delle portate con fenomeni localizzati di totale assenza di portata
prese superf.		si rilevano riduzioni delle portate dei corsi d'acqua con numerose situazioni di assenza di scorrimento. Rimangono attive le prese in subalveo

Aree di attuale sofferenza nell'erogazione del servizio Acquedotto

Comune	n° ab. compl.	Interventi in atto
Cremolino	1099	difficoltà nel rifornimento della parte alta del Comune per la quale si è ricorso al rifornimento con autobotti
Pietra Marazzi e Montecastello	1235	ricorso all'utilizzo di autobotti per il rifornimento dei paesi

Aree di possibile prossima criticità

Comune	n° ab. compl.	Interventi in atto e/o previsione di provvedimenti da adottare
Ponzone	1114	il livello del lago è sceso a 3,5 m , rimane una situazione critica ma ancora sotto controllo, la situazione è monitorata quotidianamente e, nel caso venga raggiunto il livello di guardia, si procederà alla fornitura con autobotti